

«Утверждаю»

Директор

ООО «ПЛАНАР»

Заостровых С.А.



**Стоимость работ по обслуживанию и ремонту измерителей телевизонных
от 01.01.2025 года.**

Наименование оборудования	Диагностика (руб. с НДС) / за 1 шт.	Мелкие рем. работы** (руб. с НДС) / за 1 шт.	Ремонтные работы** категория (руб. с НДС) / за 1 шт.	Ремонтные работы** категория (руб. с НДС) / за 1 шт.	Ремонтные работы** категория (руб. с НДС) / за 1 шт.	Калибровка-ка*** (руб. с НДС) за 1 шт.	Поверка*** (руб. с НДС) за 1 шт.
ИТМ-18, ИТМ-20	700	1450	2600	3700	-	-	-
ИТ-09, ИТ-11, ИТ-12, ИТ-15Г2, ИТ-19С	700	1450	3000	4300	5800	4000	4000
ИТ-08	1100	2200	5800	7200	8600	4000	4000
СИУ-003	1450	2200	5800	8600	11500	4000	-
ИТ-100	1450	2900	17400	33100	50400	-	8800

Примечания:

Стоимость ремонта = тестирование + стоимость работ + стоимость комплектующих + гос. поверка/калибровка при необходимости.

** - Стоимость работ зависит от степени сложности ремонта и от времени, потраченного на ремонт. В соответствии с этим ремонтные работы делятся на категории:

Мелкие ремонтные работы- Длительность ремонтных работ не превышает 1 часа.

1 категория. Длительность ремонтных работ — до 3 часов.

2 категория. Длительность ремонтных работ — от 3 до 8 часов.

3 категория. Длительность ремонтных работ — более 8 часов.

*** - Поверка проводится, если прибор включен в Госреестр СИ (ИТ-081, ИТ-09Г, ИТ-100), в противном случае выполняется калибровка.

Внимание!!! ИТ-01, ИТ-02, ИТ-02М, ИТ-03, ИТ-04, ИТ-06, ИТ-07, ИТ-07Г, а также сменные модули МС-086.1 и МС-086.2 (старше 2012 г. выпуска) не принимаем в ремонт по причине отсутствия комплектующих и невозможности провести калибровку из-за старения элементов. Кроме того, в ремонт не принимаются приборы ИТ-08, ИТ-09 и ИТМ-18, требующие полной замены эл. платы.