

«Утверждаю»
Директор
ООО «ПЛАНАР»
Заостровных С.А.



Стоимость работ по обслуживанию и ремонту измерителей телевизионных
от 01.01.2024 г.

Наименование оборудования	Диагностика (руб. с НДС) / за 1 шт.	Мелкие рем. работы** (руб. с НДС)/ за 1 шт.	Ремонтные работы** 1 категория (руб. с НДС) / за 1 шт.	Ремонтные работы** 2 категория (руб. с НДС) / за 1 шт.	Ремонтные работы** 3 категория (руб. с НДС) / за 1 шт.	Калибровка*** (руб. с НДС) за 1 шт.	Поверка*** (руб. с НДС) за 1 шт.
ITM-18, ITM-20	500	1200	1800	2500	-	-	-
ИТ-09, ИТ-11, ИТ-12, ИТ-15Т2, ИТ-19С	600	1200	2500	3600	4800	3500	3500
ИТ-08	900	1800	4800	6000	7200	3500	3500
СИУ-003	1200	1800	4800	7200	9600	3500	-
ИТ-100	1200	2400	14500	27600	42000	-	7700

Примечания:

Стоимость ремонта = тестирование + стоимость работ + стоимость комплектующих + гос. поверка/калибровка при необходимости.

** - Стоимость работ зависит от степени сложности ремонта и от времени, потраченного на ремонт. В соответствии с этим ремонтные работы делятся на категории:

Мелкие ремонтные работы- Длительность ремонтных работ не превышает 1 часа.

1 категория. Длительность ремонтных работ — до 3 часов.

2 категория. Длительность ремонтных работ — от 3 до 8 часов.

3 категория. Длительность ремонтных работ — более 8 часов.

*** - Поверка проводится, если прибор включен в Госреестр СИ (ИТ-081, ИТ-09Т, ИТ-100), в противном случае выполняется калибровка.

Внимание!!! ИТ-01, ИТ-02, ИТ-02М, ИТ-03, ИТ-04, ИТ-06, ИТ-07, ИТ-07Г, а также сменные модули МС-086.1 и МС-086.2 (старше 2012 г. выпуска) не принимаем в ремонт по причине отсутствия комплектующих и невозможности провести калибровку из-за старения элементов. Кроме того, в ремонт не принимаются приборы ИТ-08, ИТ-09 и ИТМ-18, требующие полной замены эл. платы.